

Link do produktu: <https://www.autodywaniki.pl/dywaniki-welurowe-bmw-5series-g30-g31-2017-2023-gold-plus-czarne-aldos-p-16228.html>



## Dywaniki welurowe ALDOS Gold PLUS – BMW 5-Series G30/G31 (2017-2023)

Cena	<b>169,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>Szacowany czas wysyłki zamówienia to 24h.</b>
Numer katalogowy	<b>G130</b>
Producent	<b>Aldos.pl</b>

### Opis produktu

Dywaniki welurowe do:

☐ **BMW 5-Series G30 (sedan) i G31 (Touring), produkcja od 02/2017 do 2023 – Sedan i Kombi**

Zakup dywaników w jakości Gold PLUS polecamy klientom, którzy szukają dobrego produktu w rozsądnej cenie oraz preferują stonowany, jednolity wygląd bez zbędnych dodatków.

- **Marka:** Aldos
- **Seria:** GOLD PLUS
- **Materiał:** Welur tuftowany (strzyżony), 100% PA – Poliamid
- **Spód:** Crumtech
- **Kolor:** Czarny
- **Obszycie:** Czarna lamówka – najlepiej widoczna na wzorniku z monetą poniżej.
- **Gramatura całkowita:** ok. 2350 g/m<sup>2</sup>
- **Gramatura runa:** ok. 650 g/m<sup>2</sup>
- **Kraj pochodzenia wykładziny:** Holandia

**Uwaga!** W ofercie mogą pojawić się zdjęcia dywaników w wersji LUX – posiadają one obszycie z ekoskóry, wszywkę z logo Aldos oraz charakterystyczny szary spód. Zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają wyłącznie kształt dywaników. Prezentowana wersja Gold PLUS została stworzona z myślą o klientach preferujących stonowany, jednolity wygląd – obszycie jest w kolorze wykładziny, bez kontrastów, bez logo Aldos i ze standardowym, czarnym spodem. Jedyнным oznaczeniem produktu jest wszywka z danymi producenta, umieszczona od spodu dywanika kierowcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### ☐☐ **Informacja o wymiarach:**

W ofercie prezentujemy orientacyjne wymiary dywaników – widoczne na drugim zdjęciu (szkicu), zaokrąglone do pełnych centymetrów.

Zachęcamy do ich porównania z wykładziną w Twoim aucie przed zakupem.

Dywaniki produkowane są na podstawie konkretnego szablonu, który może się nieznacznie różnić w zależności od wersji wyposażenia, kraju produkcji pojazdu lub np. po wymianie spocznika.

Zdarza się również, że po latach użytkowania wykładzina w aucie kurczy się nawet o 5%, co może wpływać na dopasowanie mocowań.

