

Link do produktu: <https://www.autodywaniki.pl/skoda-octavia-od-2013r-dywaniki-weluwowe-w-jakosci-gold-czarne-g006-p-18705.html>



Skoda Octavia IV od 2020r. Czarne dywaniki welurowe - Gold PLUS (G136)

Cena	159,00 zł
Czas wysyłki	Szacowany czas wysyłki zamówienia to 2-3 dni robocze.
Numer katalogowy	G136
Producent	Aldos.pl

Opis produktu

Dywaniki welurowe do:

▣ **Skoda Octavia IV Liftback/Limousine od 04/2020r.**

▣ **Skoda Octavia IV Kombi od 03/2020r.**

UWAGA ▣ **Nie pasuje do Skoda Octavia IV e-Tec**

Zakup dywaników w jakości Gold PLUS polecamy klientom, którzy szukają dobrego produktu w rozsądnej cenie oraz preferują stonowany, jednolity wygląd bez zbędnych dodatków.

- **Marka:** Aldos
- **Seria:** GOLD PLUS
- **Materiał:** Welur tuftowany (strzyżony), 100% PA – Poliamid
- **Spód:** Crumtech
- **Kolor:** Czarny
- **Obszycie:** Czarna lamówka – najlepiej widoczna na wzorniku z monetą poniżej.
- **Gramatura całkowita:** ok. 2350 g/m²
- **Gramatura runa:** ok. 650 g/m²
- **Kraj pochodzenia wykładziny:** Holandia



Uwaga! W ofercie mogą pojawić się zdjęcia dywaników w wersji LUX – posiadają one obszycie z ekoskóry, wszywkę z logo Aldos oraz charakterystyczny szary spód. Zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają wyłącznie kształt dywaników. Prezentowana wersja Gold PLUS została stworzona z myślą o klientach preferujących stonowany, jednolity wygląd – obszycie jest w kolorze wykładziny, bez kontrastów, bez logo Aldos i ze standardowym, czarnym spodem. Jedynym oznaczeniem produktu jest wszywka z danymi producenta, umieszczona od spodu dywanika kierowcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

☐☐ Informacja o wymiarach:

W ofercie prezentujemy orientacyjne wymiary dywaników – widoczne na drugim zdjęciu (szkicu), zaokrąglone do pełnych centymetrów.

Zachęcamy do ich porównania z wykładziną w Twoim aucie przed zakupem.

Dywaniki produkowane są na podstawie konkretnego szablonu, który może się nieznacznie różnić w zależności od wersji wyposażenia, kraju produkcji pojazdu lub np. po wymianie spocznika.

Zdarza się również, że po latach użytkowania wykładzina w aucie kurczy się nawet o 5%, co może wpływać na dopasowanie mocowań.